

都内某施設



2階建て建物の屋根に付帯されている「雨どい」が落ち葉で詰まり、大雨が降ると屋根から雨水が大量に降り注いで通行人に支障があるとのことで、落ち葉除去の依頼です。

作業員は安全優先のため安全帯を装着しての作業です。

写真では写っていませんが大量の落ち葉が雨どいに。



作業後です。3名にて全ての落ち葉の除去完了



ご覧の通り、45ℓのゴミ袋で12個もの落ち葉の量となりました。

本日の気温28℃以上と屋根の照り返しもあり大変でしたが、無事に業務完了(^^♪